



시험 성적서

발급 번호 : CC-14-01

신청자

회사명 : (주)3S (사업자번호: 127-81-30638)

주소 : 경기도 포천시 내촌면 음현리 440-3

대표자 : 황용순

시험 제품

1. 시설물의 명칭 : CCS80-1
2. 형식 및 규격 : 일반 충격흡수시설 / 4,490(L) × 800(W) × 1,000(H) mm
3. 시설물 종류 / 등급 : 주행 복귀형 / CC2
4. 시험 방법 : 정면충돌(시설중앙, 15°, 중앙에서 차량폭의 1/4) 및 측면충돌(15°, 165°)

적용 기준

국토교통부 도로안전시설 설치 및 관리지침(차량방호 안전시설 편)

상기 제품에 대하여 위 적용 기준의 방호울타리 성능평가 항목과 충돌시험 조건에 따라 충돌시험을 실시한 결과, 시험 성적서를 발급합니다.

- 첨부 : 1. 충격흡수시설 충돌시험 결과 총괄표 1부,
 2. 충돌차량의 궤적 및 시설물의 구성 부재 분리·비산 상황 사진 1부
 3. 충격흡수시설 관련 도면 1부
 4. 공동신청업체 목록 1부

※ 본 성적서와 관련된 비KS 재료의 화학·물리적 시험성적서는 신청업체가 제시한 것임

발급 일자 : 2014. 07. 22

교통안전공단 이사장

